

Technický list

TN066**TRANSFER TAPE DS BASIC***TRANSFEROVÁ PÁSKA DS BASIC*

14-03-2025 / V 1

Popis

Obojstranne lepiaca páska zložená z akrylátového lepidla, ktoré je zosilnené vloženou textíliou. Páska sa vyznačuje najmä dobrou počiatočnou príľnavosťou. Vhodná na aplikáciu na hladké povrchy ako sú plasty, kovy a sklo.

**Prednosti produktu**

- rovnomerná a minimalizovaná hrúbka lepeného spoja
- okamžite funkčný lepený spoj
- rýchla a čistá aplikácia

Zamýšľané použitie

Páska je vhodná napríklad na tieto aplikácie:

- olepovanie hrán dosiek
- fixácia izolačných membrán a fólií
- všeobecná kovovýroba
- výroba značenia

Dostupná farba

transparentná

Skladovanie

Skladujte v suchu pri cca 20 ° C a 50% vzdušnej vlhkosti po dobu max. 1 roku.

Technická špecifikácia

Rozmery		hrúbka: cca 0,1 mm šírka: 20 mm dĺžka: 166 metrov v roli
Typ lepidla		akrylátová dispersia množstvo: cca 70 g/m ²
Pevnosti v odlupe	DIN EN ISO 1939	> 18 N/25 mm na oceli
Aplikačná teplota		+10 °C až +40 °C
Teplotná odolnosť		-30 °C až +90 °C (teplotná odolnosť)

Príprava podkladu

- Jemne zdrsňte veľmi hladké neporézne povrchy tak, aby ste vytvorili styčnú plochu.
- Spájané povrchy musia byť dokonale čisté, suché a zbavené nečistôt, ako je prach a mazivo.

Technický list

TN066

TRANSFER TAPE DS BASIC

- Odporúčame použiť čistič typu AA404 alebo Isopropanol.
- Aplikujeme pomocou čistej handričky alebo tkaniny. Odporúčame použiť jednu handričku na čistenie a jednu handričku na osušenie.
- Handričky alebo uteráky často meňte, aby ste zabránili rozmazaniu nečistoty alebo znečisteniu už čistých povrchov.
- Čistenie je nutné vykonávať tak dlho, pokiaľ na čistiacej handričke nebude viditeľná žiadna nečistota.

Aplikácia

- Odporúčaná aplikačná teplota je +20 °C. Minimálna aplikačná teplota je +10 °C.
- Odviňte pásku z rolky, aby ste odkryli lepidlový povrch a priložte na jeden z lepených povrchov. Dbajte na to, aby ste pásku nenapínali.
- Odstráňte ochrannú fóliu a starostlivo priložte druhý diel. Pokiaľ je zásadne nutné presné umiestnenie dielov, odstráňte iba začiatok fólie, umiestnite diel na správne miesto, pridržte ho a stiahnite zvyšok fólie.
- Lepený spoj odporúčame zatažiť, aby sa posilnila príľnavosť. Maximálna príľnavosť sa dosiahne približne po 72 hodinách.
- V prvých 24 hodinách sa vyvarujte namáhaniu spoja.

Obmedzenia

Nepoužívajte na lepenie povrchov, kde by bola páska nepretržite ponorená vo vode.



Tremco CPG s.r.o. -
organizačná zložka
Vieska 536
965 01 Ladomerská
Vieska
Slovakia
+421 45 6722 460