

# Purschuim verwerkings- instructies




## Algemene tips

1. Maak gebruik van veiligheids-handschoenen en veiligheidsbril. Raadpleeg hiervoor het veiligheidsblad.
2. Maak gebruik van AA291 Adapter Smeerspray voor het onderhoud en hierdoor een langere levensduur van het pistool.


## Toepassing met de AA210 Spray Nozzle




1. Schud de bus minstens 20 keer voor elk gebruik. Verwijder de sluiting van de bus.



2. Plaats de AA210 Spray Nozzle op de bus.



3. Draai de AA210 Spray Nozzle een kwartslag met de klok mee.



4. De trekker indrukken om te gebruiken.




**Tremco CPG Netherlands B.V.**  
T. +31 183 56 80 19  
info-nl@cpg-europe.com


**Tremco CPG Belgium N.V.**  
T. +32 3 664 63 64  
info-be@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com  
www.nullifire.com


## Toepassing met een schuimpistool




1. Schud de bus minstens 20 keer voor elk gebruik. Verwijder de sluiting en draai, met de klok mee, de bus stevig op het pistool.




2. De doseerschroef opendraaien, zodat de trekker ingedrukt kan worden. Indien nodig de AA005 Opzet Nozzle op de lans van het schuimpistool plaatsen.




3. Stel de schuimhoeveelheid in door de doseerschroef aan te passen en breng het schuim aan in een vloeiende beweging.




4. Sluit de doseerschroef bij het beëindigen van het werk.




5. Als de bus een korte periode niet gebruikt wordt draai dan de doseerschroef dicht en bewaar de bus verticaal.



6. Bij hergebruik, schud de bus minimaal 20 keer voor verder aanbrengen.




7. Verwijder voor het hergebruiken van de bus eerst het uitgeharde schuim van de pistoollans met een professioneel snijmes.




8. Bij het verwijderen van de lege bus de doseerschroef deels opendraaien. Schroef de lege bus van het pistool en houdt tegelijkertijd de trekker ingedrukt.


## Pistool reinigen




1. Verwijder de lege bus en eventueel de nozzle van het pistool en spuit het pistool in met de AA290 Pistoolreiniger.




5. Wacht na het reinigen minimaal 15 minuten.




2. Reinig het pistool vervolgens met een schone doek of met AA292 Reinigungsdoekjes.




6. Schroef de AA290 Pistoolreiniger van het pistool.



3. Schroef de AA290 Pistoolreiniger op het pistool.



7. Verwijder de laatste restanten met een schone doek of AA292 Reinigungsdoekjes en wrijf de adapter droog. Spuit vervolgens de AA291 Adapter Smeerspray op de adapter om verkleefing van het pistool met een bus te voorkomen.



4. Houd de trekker ingedrukt totdat de AA290 Pistoolreiniger kleurloos door de lans spuit.